

Symbole péče o textil



Vážení zákazníci,

V tomto souboru naleznete užívané symboly pro údržbu a péči o textil, který lze zakoupit v našem sortimentu. Dodržujte prosím pokyny pro údržbu textilu, nesprávný způsob praní nebo čištění není důvodem k pozdější uznatelné reklamaci.



prát na max. teplotu 30°C,
normální mech. působení,
normální máchání, normální odstředování



prát na max. teplotu 40°C, normální
mech. působení, normální máchání,
normální odstředování



obvyklé postupy čištění jsou bez omezení



výrobek se může chemicky čistit všemi
obvykle používanými rozpouštědly



samoobslužné čištění není dovoleno



nebělit chlórem



výrobek se nesmí chemicky čistit



neprat



nesušit v bubnové sušičce



nežehlit



prát ručně



žehlení při nízké teplotě



žehlení při středně vysoké teplotě



žehlení při vysoké teplotě